


Intern. Warn- und Hinweiszeichen

Markierungen für den Versand von Gütern nach DIN 55402 und DIN EN ISO 780





















Auch mehrere Zeichen auf einer Schablone möglich.



Größe der Zeichen	Ölkarton 300 g/m ²	Kunststoff 0,3mm stark 0,5mm		Zinkblech 0,3mm stark 0,5mm	
Größe 1 = ca. 80 mm	€ 7,50	€ 8,50	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,00
Größe 2 = ca. 115 mm	€ 8,00	€ 9,00	€ 10,50	€ 10,50	€ 11,50
Größe 3 = ca. 170 mm	€ 9,00	€ 10,00	€ 11,50	€ 11,50	€ 12,50
Größe 4 = ca. 235 mm	€ 10,00	€ 11,00	€ 12,50	€ 12,50	€ 13,50













Zinkblechschablonen mit seitlichem Umbug als Griff - plus € 1,00 je Stück

A 	B 	C 	D 	E 
F 	G 	Ja 	Jb 	K 
L 	M 	N 	O 	P 
R 	S 	Ta Tb 	U 	Va Vb Vc 

- A = Oben
- B = Zerbrechliches Packgut
- C = Vor Nässe schützen
- D = Vor Hitze schützen
- E = Vor Kälte schützen
- F = Hier anschlagen (Kette)
- G = Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen
- Ja = Gabelstapler hier ansetzen
- Jb = Gabelstapler hier nicht ansetzen
- K = Leicht entzündlich
- L = Schwerpunkt
- M = Sperrschicht nicht beschädigen
- N = russ. Schwerpunkt-Zeichen
- O = chin. Schwerpunkt-Zeichen
- P = Feuerlöscher
- R = zulässige Stapellast
- S = Nicht stapeln
- Ta = Hier klammern
- Tb = nicht klammern
- U = zulässiger Temperaturbereich
- Va = Lagerung auf gesichertem Gelände
- Vb = Lagerung unter Schutzdach
- Vc = Lagerung in Räumen mit Plustemperatur

Weitere Warn- und Sonderzeichen - Preise auf Anfrage

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 

- 1 = VCI Zeichen
- 2 = 3 fach stapelbar
- 3 = zulässige Luftfeuchtigk.
- 4 = Schwerpunkt (alt)
- 5 = Kopflastig
- 6 = Handle with care
- 7 = Packgut auf Gabel nicht stapeln
- 8 = CAO Cargo Aircraft Only (Luftfracht)
- 9 = Keine Stechkarre
- 10 = Kein Handhaken